



**АКТ
обследования**

г. Москва

«10» октября 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ГКУ «ИС Хорошевского района»:

начальник сектора по району с УК Сивилкина
В.В. Корсаков
начальник сектора по району с УК
Ланкин Ч.С.

представители председатель МСМ "Береговая линия, 12"
Гербатов В.Ю., заместитель начальника Ищенко
А.Н., начальник участка Ищенко Ф.П.

составили настоящий Акт о том, что было проведено обследование
кровли, технического этажа /Верхний/ 7 этажа,
подземной паркинга уровня -1, 2, сходящий по
наклонной, террасной бетонной плитой, холма
1 этажа и коридоров № 4, 6 многоквартирного
дома по адресу проезд Береговой район д 12

В результате обследования выявлено: локально отсутствует
отрастительный состав на кровле эксплуатируемой
и отмосточной на техническом этаже
/8 этаж/ на крыше имеются вмятины
бетонная поверхность бревна откосов,
в паркинге отсутствуют автомашинные
привода проливочного вент, не исправно
дремлетеле довер, отсутствующую часть
времянках привлекать, наличие
исправ кровель на местном
их перебраться по диспозиции
исполн, со- камиа отсутствием
отрастительного состава на

Заключение: кровля эксплуатируемая и отмосточ-
ная

Представители ГКУ «ИС Хорошевского района»

представители

Примечание № 1, 2 является неотъем-
лемой частью настоящего акта

Примечание №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГКУ «ИС Хорошевского района»,
В.А. Петров

АКТ
обследования

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ГКУ «ИС Хорошевского района»:

представители _____

составили настоящий Акт о том, что _____

В результате обследования выявлено: в стоящем коммунальном
воде переартта на территории помещений
в связи с проведением ремонтных работ, всеобщей
канализации, находящейся на территории,
в лифтовом холле первого этажа
4 секунды на уроне - 1 часиком инженерия,
4 минуты времени наемного персонала, в
холле 1 этажа коридор и 4,6 этаж
коридор, диванчик персонал находится
во дворе, в холле лестак на первом этаже
ле все изменения, ДРС находится в холле.
Заключение: _____ не предусмотрено проектом,

Представители ГКУ «ИС Хорошевского района» _____

представители _____

Примечание №

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГКУ «ИС Хорошевского района»,
В.А. Петров

АКТ
обследования

г. Москва

« » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ГКУ «ИС Хорошевского района»:

представители _____

составили настоящий Акт о том, что _____

В результате обследования выявлено: в этом коллективном
интерьере котельной муртов, речевая
связь с кабелем муртов, управление освещением
и др. общего пользования, котельная
и др. устройств теплового хозяйства, а также
машиностроительной системы вентиляции и конди-
ционирования, но сведения управляющей
компанией ООО "СЭУ "РС-6" все документы
внимательно рассмотрены и обнаружены
важные документы по адресу
ул. Ав. Лежневая д. 14кв.

Заключение: вместе с представителем в адрес
управляющей компании ООО "СЭУ "РС-6"
с просьбой ускорить рассмотрение
Представители ГКУ «ИС Хорошевского района» Смирнова В.А.
Лавкин И.С.

представители Мен "Бережовское шоссе 12" * Тухватов Е.Ю. Гос
ООО "СЭУ "РС-6" казанский участок №4
ООО "СЭУ "РС-6" зам. начальника участка Шиф. Ибрагимов А.И.

* Визит дружеских коллективных (технических) комиссий
исполнителей по договору, пров. по адресу (1-6) не учтенных
в акте не проводился. Недостатки выявлены самостоятельно
полностью проверены. Тухватов Е.Ю. Гос